

Dr. 17.10.7.2021



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 13 lipca 2021 r.

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.**

PZ.5585.13.2021

Egz. Nr 1

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach 8-13 lipca 2021 roku przez:

- 1. bryg. mgr inż. Paweł Borek Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2  
KP PSP w Ostrowcu Św., legitymacja służbowa nr Nr 13/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r**
- 2. mł. bryg. mgr inż. Barbara Majdak – Kierownik Sekcji Kontrolno  
Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa  
Nr 9/2019 z dnia 27 maja 2019 r.**

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*  
legitymujący się upoważnieniem numer PZ.5585.13.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

### **sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi w mieście Kunów**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów	Pan Mirosław Wasilewski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie – pełnomocnictwo w załączeniu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Mirosław Wasilewski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie – pełnomocnictwo w załączeniu	Pan Mirosław Wyrębkiewicz – pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

*Handwritten signature*

## Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Sieć wodociągowa z hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi w mieście Kunów

### PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

#### 1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel obiektu (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik obiektu (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Urząd Miasta i gminy Kunów ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów	Urząd Miasta i gminy Kunów ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku <input type="checkbox"/> kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="checkbox"/> nie przedstawiono umowy podczas kontroli	<input type="checkbox"/> umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="checkbox"/> umowa nie określa w/w zakresu <input type="checkbox"/> inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)

#### 2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi został objęty wodociąg na terenie miasta Kunów w gminie Kunów. Na trasie tego wodociągu dokonano sprawdzenia łącznie 46 zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych.

Lp.	Lokalizacja hydrantu	Typ Nadziemny „N”/ Podziemny „P”	Sprawy technicznie „S” Niesprawy „N”	Oznakowanie Oznakowany „O” Nieoznakowany „N”	Protokół z przeglądu i konserwacji
1.	ul. Warszawska 56 przy OSP Kunów	P	S	N	Przedstawiono
2.	Przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Langiewicza	N	S	O	Przedstawiono
3.	ul. Langiewicza przy stacji Trafo	N	S	N	Przedstawiono
4.	ul. Słowackiego 72	P	N	N	Przedstawiono
5.	ul. Słowackiego 85	P	S	O	Przedstawiono
6.	ul. Słowackiego 91	P	S	N	Przedstawiono
7.	ul. Górna 9	P	S	O	Przedstawiono
8.	ul. Górna 15	P	S	O	Przedstawiono
9.	ul. Prosta 13	N	S	O	Przedstawiono
10.	ul. Prosta 12	N	S	O	Przedstawiono
11.	ul. Prosta 16	P	S	N	Przedstawiono
12.	ul. Prosta 15	P	N	O	Przedstawiono
13.	ul. Prosta 7	N	S	N	Przedstawiono
14.	ul. Fabryczna przy byłym Budynku Gimnazjum	P	S	O	Przedstawiono
15.	ul. Fabryczna przy byłym Budynku Gimnazjum	N	S	O	Przedstawiono
16.	ul. Kolejowa 9	N	S	N	Przedstawiono
17.	ul. Kolejowa 3	N	S	O	Przedstawiono
18.	ul. Fabryczna 19 przy skrzyżowaniu	P	S	N	Przedstawiono
19.	ul. Fabryczna 27a	P	S	N	Przedstawiono
20.	ul. Warszawska 48B	P	S	O	Przedstawiono
21.	ul. Plac Wolności 10	P	S	N	Przedstawiono
22.	ul. Plac Wolności 13	P	N	N	Przedstawiono
23.	ul. Głucha 4	P	S	N	Przedstawiono
24.	ul. Kaznodziejska 2	P	N	N	Przedstawiono
25.	ul. Kaznodziejska 12	P	S	N	Przedstawiono
26.	ul. Kaznodziejska 35a	P	S	O	Przedstawiono
27.	ul. Strumyk 1	P	S	N	Przedstawiono
28.	ul. Podgórze 19	P	S	N	Przedstawiono
29.	ul. Podgórze 9	P	S	N	Przedstawiono
30.	ul. Podgórze 5	P	S	N	Przedstawiono
31.	ul. Podgórze 3	P	N	N	Przedstawiono
32.	ul. Szkolna 1	P	S	N	Przedstawiono
33.	Skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Partyzantów	P	S	N	Przedstawiono
34.	ul. Partyzantów 47	N	S	O	Przedstawiono

35.	ul. Partyzantów 7	P	S	N	Przedstawiono
36.	ul. Partyzantów 31	P	N (pod ogrodzeniem)	O	Przedstawiono
37.	ul. Partyzantów 22	P	S	N	Przedstawiono
38.	ul. Partyzantów 12	P	S	O	Przedstawiono
39.	ul. Kościelna 13	P	S	N	Przedstawiono
40.	ul. Kościuszki 3	N	S	N	Przedstawiono
41.	ul. Małachowska 7	P	S	N	Przedstawiono
42.	ul. Małachowska 17	P	S	O	Przedstawiono
43.	ul. Fabryczna 5	P	S	N	Przedstawiono
44.	ul. Fabryczna 1 przy OSP	N	S	O	Przedstawiono
45.	ul. Różana 4	N	S	N	Przedstawiono
46.	ul. Laski 10	P	S	N	Przedstawiono

Czynności kontrolne wykazały następujące uchybienia:

1. Brak sprawności technicznej (brak możliwości użycia przez zastępy PSP) 6 hydrantów zewnętrznych przy ul. Słowackiego 72, ul. Prostej 15, ul. Plac Wolności 13, ul. Kaznodziejskiej 2, ul. Podgórze 3, ul. Partyzantów 31.
2. Brak oznakowania (lub oznakowanie nieczytelne, uszkodzone) 29 hydrantów zewnętrznych – przy ul. Warszawskiej 56 przy OSP Kunów, ul. Langiewicza przy stacji Trafo, ul. Słowackiego 72, ul. Słowackiego 91, ul. Prostej 16, ul. Prostej 7, ul. Kolejowej 9, ul. Fabryczna 19 przy skrzyżowaniu, ul. Fabryczna 27a, ul. Placu Wolności 10, ul. Placu Wolności 13, ul. Głuchej 4, ul. Kaznodziejskiej 2, ul. Kaznodziejskiej 12, ul. Strumyk 1, ul. Podgórze 19, ul. Podgórze 9, ul. Podgórze 5, ul. Podgórze 3, ul. Szkolna 1, Skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Partyzantów, ul. Partyzantów 7, ul. Partyzantów 22, ul. Kościelnej 13, ul. Kościuszki 3, ul. Małachowskiej 7, ul. Fabrycznej 5, ul. Różanej 4, ul. Laski 10.
3. Podczas kontroli stwierdzono na nieużytkowanej linii wodociągowej przy ul. Słowackiego (2 hydranty nadziemne) i przy ul. Fabrycznej (1 hydrant nadziemny) które są niesprawne i powinny być usunięte. W trakcie kontroli pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej usunęli nieczynne hydranty.
4. Kontrolowany przedstawił protokoły z badania hydrantów bez uwag, wydajność hydrantów minimum 10dm<sup>3</sup>/s. Protokoły podpisał Pan Mirosław Wasilewski Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie.
5. Sprawdzenia dokonano wraz z zastępem z JRG Nr 2.

### **3. Organizacja ochrony ppoż.**

Konserwację i przeglądy ww. hydrantów przeprowadza Zakład Gospodarki Komunalnej w Kunowie.

### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

W okresie ostatnich 5 lat w obiekcie nie były prowadzone czynności kontrolne.

### **Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:**

Brak

### **5. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono

### **6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono

### **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

## 8. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Na kontrolowanym odcinku sieci wodociągowej zlokalizowanych jest 46 hydrantów zewnętrznych nadziemnych i podziemnych.

## 9. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono.

### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Brak sprawności technicznej (brak możliwości użycia przez zastępy PSP) 6 hydrantów zewnętrznych przy ul. Słowackiego 72, ul. Prostej 15, ul. Plac Wolności 13, ul. Kaznodziejskiej 2, ul. Podgórze 3, ul. Partyzantów 31.
2. Brak oznakowania (lub oznakowanie nieczytelne, uszkodzone) 29 hydrantów zewnętrznych – przy ul. Warszawskiej 56 przy OSP Kunów, ul. Langiewicza przy stacji Trafo, ul. Słowackiego 72, ul. Słowackiego 91, ul. Prostej 16, ul. Prostej 7, ul. Kolejowej 9, ul. Fabryczna 19 przy skrzyżowaniu, ul. Fabryczna 27a, ul. Placu Wolności 10, ul. Placu Wolności 13, ul. Głuchej 4, ul. Kaznodziejskiej 2, ul. Kaznodziejskiej 12, ul. Strumyk 1, ul. Podgórze 19, ul. Podgórze 9, ul. Podgórze 5, ul. Podgórze 3, ul. Szkolna 1, Skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Partyzantów, ul. Partyzantów 7, ul. Partyzantów 22, ul. Kościelnej 13, ul. Kościuszki 3, ul. Małachowskiej 7, ul. Fabrycznej 5, ul. Różanej 4, ul. Laski 10.
3. Podczas kontroli stwierdzono na nieużytkowanej linii wodociągowej przy ul. Słowackiego (2 hydranty nadziemne) i przy ul. Fabrycznej (1 hydrant nadziemny) które są niesprawne i powinny być usunięte. W trakcie kontroli pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej usunęli nieczynne hydranty.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) pouczone kontrolowanego o konieczności wykonania obowiązków określonych w przedmiotowym protokole na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany.

Inne ustalenia: brak

## 10. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**KIEROWNIK SEKCJI  
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ**

mł. bryg. mgr inż. Barbara Majdak

**KIEROWNIK ZAKŁADU  
Gospodarka Komunalno-Mieszaniowej**

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

data 30.09.2020 Oskarski Ser  
.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)