



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15 maja 2020 r.

Znak sprawy: PZ5580.23.2020

Egz. Nr 2

P R O T O K Ó Ł

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu 15.05.2020 r. przez

1. st. kpt. mgr inż. Sebastian Klaus-Starszy Specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa nr 25/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.23.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze:

na terenie stadionu sportowego „Stal” w Kunowie; 27-415 Kunów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Urząd Miasta i gminy Kunów, ul. Warszawska 45B; 27-415 Kunów	Pan Lech Łodej – burmistrz miasta Kunów

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Lech Łodej – burmistrz miasta Kunów	Pan Lech Łodej – burmistrz miasta Kunów

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Kontrola w związku z organizacją imprez masowych organizowanych na terenie stadionu sportowego „Stal” Kunów.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) teren stadionu sportowego „Stal” Kunów.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1 Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Burmistrz Miasta Kunowa – Pan Lech Łodej

2 Charakterystyka pożarowa obiektu:

Stadion posiada 3 segmenty – 500 miejsc. Boisko piłkarskie o wymiarach 60m x 100m. Trybuny nasypowe z elementami płyt betonowych, konstrukcja metalowa z siedziskami plastikowymi. Krzeselka przytwierdzone są na stałe do trybuny. Szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń – 0,72 m. Szerokość schodów pomiędzy segmentami 1,7 m. Przejścia między siedzeniami wyłożone kostką betonową. Przedstawiono protokół kontroli i stanu technicznego i przydatności do użytkowania: obiekt sportowy – boisko piłkarskie, trybuny. Na terenie stadionu znajduje się budynek klubowy zespołu piłkarskiego „Stal” Kunów. Budynek niski, jednokondygnacyjny, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Budynek wyposażony w hydrant wewnętrzny H25.

3 Organizacja ochrony ppoż.

Warunki ewakuacji

Ze stadionu możliwa ewakuacja przez dwie bramy wjazdowe (szerokość 4,2 m) i jedna bramka (szerokość 1,1 m). Jedna brama od strony ul. Warszawskiej, druga od ul. Partyzantów.

Dojazd pożarowy

Do stadionu możliwy jest dojazd drogą od ul. Warszawskiej i od ul. Partyzantów.

Zabezpieczenie imprez masowych

Zabezpieczenie ppoż. imprez realizowane będzie za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego rozlokowanego zgodnie z załączonymi dokumentacji odnośnie przedmiotowych imprez masowych oraz za pomocą samochodu ratowniczo-gaśniczego z jednostki OSP Kunów.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Kontrolowany wskazał hydrant podziemny. Zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej (odległość od stadionu około 160 m.). Hydrant oznakowany. Protokół z badania wydajności i ciśnienia hydrantu dołączono do akt sprawy.

Inne

Kontrolowany przedstawił protokół z badania wyłącznika różnicowoprądowego (złącze na słupie na stadionie). Protokołu bez uwag. Protokół dołączony do akt sprawy.

4 Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2019 roku (protokół z dnia 5.03.2019 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5 Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6 Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie dotyczy

7 Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie dotyczy

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Hydrant wewnętrzny w budynku klubowym znajdującym się na terenie stadionu - sprawny

8 Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Urządzenia sprawne

9 Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice sprawne z aktualnymi badaniami

10 Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy

11 Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna

12 Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Przedstawiono protokół z przeglądu instalacji elektrycznej (złącze na słupie na stadionie) – protokół dołączono do akt sprawy.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

Bez nieprawidłowości

Inne ustalenia:
Brak

13 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak ustaleń.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

BURMISTRZ

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

st. kpt. mgr inż. Sebastian Klaus

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)